

1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	1072, rue Saint-Jean-Baptiste	
Ville ou Municipalité	Saint-Roch-de-Richelieu	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	3 733 522	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	vers 1842	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	N/D	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, tôle en plaque, déclin de bois		
Ornementation	Corbeaux		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	2002 Paul Noël et Claire Le Guerrier		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	200-220, rue Principale	
Ville ou Municipalité	Saint-Roch-de-Richelieu	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	3 733 703	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	vers 1880	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	N/D	Précision(s) :	1929 hôtel, salon funéraire (1951-1967), bureau de médecin et pharmacie (1967-1971)
Autre usage à travers le temps (si possible)	Commercial		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	N/D		
Typologie	Triplex		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, déclin de bois		
Ornementation	Balustrade en bois, colonnes et corbeaux, boiseries du pignon		
Nombre d'étages	2 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	N/D		
Intérêt patrimonial	Historique	Précision(s) :	1929 hôtel, salon funéraire (1951-1967), bureau de médecin et pharmacie (1967-1971)
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Voir données documentaires		
Événement, période ou phénomène relié	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

au bâtiment (si applicable)	
Valeur patrimoniale	Historique



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :

? Thomas Duhamel

? Albert Bonnier (Brassard?) (hôtelier)

?

? Gérard Jodoin (entrepreneur salon funéraire)

1999 Julien Colette

? Monique Jeannotte

2000 Albert Brassard Jr.

2008 Denise Godin

Personnages ou groupe historique :

Jean-Baptiste Duhamel (architecte concepteur)

Gilles Brunet (médecin)

Rousseau (médecin)

Thélen (médecin);

P. 120, 194 Album souvenir St-Roch





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	220, côte Saint-Jean	
Ville ou Municipalité	Saint-Roch-de-Richelieu	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	3 733 965, 3 734 119	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	vers 1840-1843	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	N/D	Précision(s) :	Chambres et pensions années 1970 (construction du barrage de St-Ours et centrale thermique)
Autre usage à travers le temps (si possible)	Résidentiel		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Plus d'un agrandissement		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, tôle en plaque, bardeaux de bois		
Ornementation	Colonnes, corbeaux, chambranles, bardeau de bois		
Nombre d'étages	2 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	Années 1970, lever la maison pour y faire un solage et construire des chambres au sous-sol; agrandissements en 2005 et 2009.		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Historique	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Voir données documentaires		
Événement, période ou phénomène relié	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

au bâtiment (<i>si applicable</i>)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



220, cote Saint-Jean Saint-Roch-de-Richelieu



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :

? Hyppolite Dumas, sa femme Angèle Bibeau et leur fils Paul

1879 Paul Dumas, sa femme Agnès Vandal et leurs fils Toussaint et Eugène

1916 Toussaint Dumas

1919 Eugène Dumas

1945 Georges Étienne Dupré

1953 Erménégilde Dupré, ses fils Georges Étienne (sa femme Aline Lussier) et Roger (sa femme Monique Berthiaume)

1959 Roger Dupré

1988 Marcel Séguin, Michelle Payette

2002 Claude Poisson et Jocelyne Bédard

JOLY, Yvon , *Le coin du patrimoine*, Reflet, vol. 5 no. 3, septembre 2008, p. 4

Archives Mémoires de St-Ours don de Yvon Joly (non dépouillé)



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	389, rue Principale	
Ville ou Municipalité	Saint-Roch-de-Richelieu	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	6 023 319, 6 023 320	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	N/D	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à joint pincé, déclin de bois		
Ornementation	Chambranles, balustrade en fer forgé		
Nombre d'étages	2 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	2016 Vincent et Luc Delorme et Patricia Burelle-Rail		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	476, rue Principale	
Ville ou Municipalité	Saint-Roch-de-Richelieu	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	3 733 653	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	N/D	Précision(s) :	Puits
Autre usage à travers le temps (si possible)	Commercial		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement du côté droit		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Bardeaux d'asphalte, tôle, vinyle, bardeaux de bois		
Ornementation	Balustrade en bois, colonnes et corbeaux, fronton, boiserie de la toiture et de la galerie		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	2010 Céline Aubé		
Intérêt patrimonial	Historique	Précision(s) :	Bureau de poste
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

au bâtiment (<i>si applicable</i>)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

P. 195 Album souvenir St-Roch





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	485, rue Principale	
Ville ou Municipalité	Saint-Roch-de-Richelieu	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	3 733 637	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	N/D	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	N/D		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Bardeaux d'asphalte, lattes de bois verticales		
Ornementation	N/D		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	1987 Guylaine Péloquin et Jean-Claude Labonté		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	610, rue Principale	
Ville ou Municipalité	Saint-Roch-de-Richelieu	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	3 733 614	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	N/D	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière en vinyle		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Neutre		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, déclin de bois, bardeaux de bois		
Ornementation	N/D		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	? Marc-André Legris 2008 Frédérique Benoit	Précision(s) :	N/A
Intérêt patrimonial	Architectural		
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	635, rue Principale	
Ville ou Municipalité	Saint-Roch-de-Richelieu	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	3 733 614	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1860	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	N/D	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à la canadienne, tôle en plaque, brique		
Ornementation	Balustrade en bois, colonnes, boiseries de la galerie et des lucarnes, motifs sur la tôle		
Nombre d'étages	2 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Voir données documentaires		
Événement, période ou phénomène relié	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

au bâtiment (si applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :

Pascal Allaire (constructeur)

? Pierre Duhamel (maire 1881-1883)

? Paul Duhamel (cultivateur), sa femme Méléda Péloquin et leur fils Roland (cultivateur)

1920? Méléda Péloquin?

1969 ?

1998 Denis St-Laurent

JOLY, Yvon , *Le coin du patrimoine*, Reflet, vol. 5 no. 1, février 2008, p. 4 // Tôle de la toiture proviendrait de la même source que celle de l'église.

P. 147 Album souvenir St-Roch





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	886, rue Saint-Pierre	
Ville ou Municipalité	Saint-Roch-de-Richelieu	
Nom du bâtiment (si applicable)	Presbytère de Saint-Roch	
Numéro de lot	5 943 442	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1859	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Institutionnel	Précision(s) :	Fonction mixte Maison de la culture et bureau du presbytère
Autre usage à travers le temps (si possible)	Institutionnel		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Presbytère		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à joint pincé, bardeaux d'asphalte, brique		
Ornementation	Balustrade en bois, colonnes, fronton, corniche, ornement autour des cheminées		
Nombre d'étages	2 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Fabrique paroisse Saint-Roch 2012 Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu		
Intérêt patrimonial	Historique	Précision(s) :	N/D
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/D		
Événement, période ou phénomène relié	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

au bâtiment (si applicable)	
Valeur patrimoniale	Historique



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

P. 23 Album souvenir St-Roch, p. 70 Paquette 2007



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	888, rue Saint-Pierre	
Ville ou Municipalité	Saint-Roch-de-Richelieu	
Nom du bâtiment (si applicable)	Église Saint-Roch	
Numéro de lot	3 734 126, 4 983 817	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1861-1864	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Institutionnel	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Institutionnel		
Transformations connues	N/D		
Typologie	Église catholique		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à joint pincé, brique		
Ornementation	Jeu de brique, vitraux, sculptures, clocher, flèches		
Nombre d'étages	N/D		
Altérations affectant l'authenticité	1874 construction de la sacristie, 1881 réfection de la toiture et du clocher		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Fabrique paroisse Saint-Roch		
Intérêt patrimonial	Historique	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Voir données documentaires		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		


4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Historique



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Personnages ou groupe historique :
Victor Bourgeau (architecte concepteur + 1874)
Olivier Cantara (maçon)
Paul Lefebvre (entrepreneur)
Antoine Lamoureux (menuisier)
Alcibiade Leprohon (architecte 1874)
Elie Giard (entrepreneur 1874)

01013001 (McCord), Église Saint-Roch_06M_P748S1P1932 (BAnQ), p. 25-45 Album souvenir St-Roch, p. 70
Paquette 2007



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	895, rue Saint-Jean-Baptiste	
Ville ou Municipalité	Saint-Roch-de-Richelieu	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	3 733 734	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1873	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	N/D	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	Institutionnel		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	N/D		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Bardeaux d'asphalte, tôle à baguette, vinyle, bardeaux de bois		
Ornementation	Chambranles, niche		
Nombre d'étages	2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Historique	Précision(s) :	1 ^{er} presbytère
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural

5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :
? Nazaire Hardy (constructeur occupant)
1971 Dr. Edmond Synnott

P. 194 Album souvenir St-Roch



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	910, rue Saint-Jean-Baptiste	
Ville ou Municipalité	Saint-Roch-de-Richelieu	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	N/D	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1850	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	N/D	Précision(s) :	N/A
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement du côté droit		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, tôle en plaque, déclin de bois		
Ornementation	Chambranles, balustrade en fer forgé, volets, perron couvert, boiseriies des lucarnes, fenêtres intérieures en bois		
Nombre d'étages	2 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Théophile Péloquin (constructeur)		
Événement, période ou phénomène relié	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

au bâtiment (<i>si applicable</i>)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	915, rue Saint-Jean-Baptiste	
Ville ou Municipalité	Saint-Roch-de-Richelieu	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	3 733 733	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	vers 1900	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	N/D	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps <i>(si possible)</i>	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	N/D		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, tôle à joint pincé, brique		
Ornementation	Colonnes, balustrade en bois, volets en PVC, pignon de la galerie		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	1981 Flore Gendron		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Alexis Berthiaume (constructeur)		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural

5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

P. 194 Album souvenir St-Roch



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	922, rue Saint-Jean-Baptiste	
Ville ou Municipalité	Saint-Roch-de-Richelieu	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	3 733 708	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1860	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	N/D	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	Commercial		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	N/D		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à joint pincé, tôle profilée, brique		
Ornementation	Balustrade en bois, colonnes, corniche, boiserie des lucarnes, sculptures au tour des fenêtres et portes		
Nombre d'étages	2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Historique	Précision(s) :	Années 1920 boucherie Années 1940 magasin de vêtements
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Voir données documentaires		
Événement, période ou phénomène relié	N/D		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

au bâtiment (<i>si applicable</i>)	
Valeur patrimoniale	Historique



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :

- ? Prisque Péloquin
- 1885 Théophile Péloquin (constructeur)
- 1913 Évangéliste Beaudreau
- 1919 Joseph Roy (boucherie)
- 1927 Joseph Perron
- 1940? Anatole (locataire, magasin de vêtements)
- 1942 Philippe Perron, Béatrice Péloquin
- 1968 Roger Piette

P. 176, 194? Album souvenir St-Roch



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	924, rue Saint-Joseph	
Ville ou Municipalité	Saint-Roch-de-Richelieu	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	3 733 659	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	N/D	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à joint pincé, tôle profilée, déclin de bois		
Ornementation	Chambranles, colonnes, fronton		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	? Marie-Josée Coutu 2014 Michel Boutin	Précision(s) :	N/A
Intérêt patrimonial	Architectural		
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural

5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	946, rue Saint-Joseph	
Ville ou Municipalité	Saint-Roch-de-Richelieu	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	3 733 673	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1880	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	N/D	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	Institutionnel		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	N/D		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Bardeaux d'asphalte, déclin de bois		
Ornementation	Balustrade en bois, colonnes et corbeaux, chambranles, volets, saillie : escalier		
Nombre d'étages	2 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Historique	Précision(s) :	1983-1990 bibliothèque municipale
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Voir données documentaires		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Historique

5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :
? Pierre Saint-Laurent (1^{er} résident de la rue, constructeur occupant)
? Stanley Rayerson
1993 Jean Vallières et Lisette Rufiange

P. 75, 109, 186, 194 Album souvenir St-Roch





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	946, rue Saint-Joseph	
Ville ou Municipalité	Saint-Roch-de-Richelieu	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	3 733 634	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	N/D	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière en vinyle		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, bardeaux d'asphalte, déclin de bois, vinyle		
Ornementation	Chambranles, colonnes		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	1995 Céline Dufault		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	955, rue Saint-Jean-Baptiste	
Ville ou Municipalité	Saint-Roch-de-Richelieu	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	3 733 730	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1895	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	N/D	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	Commercial		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement en tôle noire du côté droit		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Neutre		
Matériaux extérieurs	Tôle en plaque, brique		
Ornementation	Corniche, chambranles, boiserie des lucarnes et du tambour		
Nombre d'étages	3		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Corporation municipale de Saint-Roch		
Intérêt patrimonial	Historique	Précision(s) :	Magasin général, bureau de notaire
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Jean-Baptiste Paquette (constructeur)		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Historique

5. AUTRES

PHOTOS



955, rue Saint-Jean-Baptiste Saint-Roch-de-Richelieu



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :
Corporation municipale de St-Roch
1892 Jean-Baptiste Paquette (constructeur)
1912 Julie Leflèche
1925 H. Yvonne Laponte et Michel St-Germain
1933 Elzéar Pelletier
1941 Joseph et Marie Pelletier
1944 Paul-Émile St-Laurent
1946 Marguerite Crevier
1968 Paul-Émile St-Laurent
1996 Simone Legault
2000 Robert Laurin et Liette Gauthier

P. 71 Album souvenir St-Roch





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	970-972, rue Saint-Jean-Baptiste	
Ville ou Municipalité	Saint-Roch-de-Richelieu	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	N/D	
Données de géolocalisation	3 733 700	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1880	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	N/D	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	Commercial		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Duplex		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle en plaque, brique		
Ornementation	Corniche, corbeaux, boiseries des lucarnes		
Nombre d'étages	2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	1998 Sonia Éthier	Précision(s) :	N/D
Intérêt patrimonial	Architectural		
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/D		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/D		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural

5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	990, rue Saint-Jean-Baptiste	
Ville ou Municipalité	Saint-Roch-de-Richelieu	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	3 733 701	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	vers 1850-1860	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	N/D	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	Commercial		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, déclin de bois		
Ornementation	Colonnes, balustrade en bois, boiseries des lucarnes		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Historique	Précision(s) :	Années 1980 restaurant <i>Les Rochois</i>
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Voir données documentaires		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Historique



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :
?
? Adolphe Allaire (bedeau), sa fille Marie-Lise Allaire et Henri Langlois
? Monsieur Bélanger (restaurateur)
?
2007 Alexandre Rail et Brandice Duguay

