

1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	131, rue Principale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/A	
Numéro de lot	5 078 677	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1921	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Garage
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à joint pincé, déclin de bois, bardeaux de bois		
Ornementation	Colonnes, chambranles		
Nombre d'étages	2 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Voir données documentaires		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	Maison reconstruite après le feu		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :
1908 Philippe Desrosiers (constructeur de la maison, journalier) et sa femme Marie Louise Pouliot, leur fille Rose
1960 Marie Louise Pouliot
1975 Rose Desrosiers
1983 Denyse Saint-Germain
1991 Denis Tailly et Manon Béchard





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	133, rue Centrale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	5 078 600	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Hôtel Frontenac
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière, étage démoli, reste juste le rez-de-chaussée		
Typologie	Duplex		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Mauvais état		
Matériaux extérieurs	Brique, pierre à bossage		
Ornementation	Jeu de brique, brique et pierre peintes		
Nombre d'étages	1		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :
?
années 1920-1930? Léo Robidoux (hôtelier)
? Omer Bergeron
? Réjean Bergeron
2017, 9200-7756 Québec inc





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	4, rue Lauzière	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/A	
Numéro de lot	5 078 715	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Garage
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Plus d'un agrandissement		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, vinyle		
Ornementation	Balustrade en bois, colonnes, balustrade en fer forgé		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	1994 Hélène Lévesque		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	16, rang du Petit-Chenal	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	5 078 385	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Garage, grange
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Toiture changée		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à joint pincé, bardeaux d'asphalte, déclin de bois		
Ornementation	N/D		
Nombre d'étages	2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Famille Parenteau : Louis, Lucien		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :
? Louis Parenteau
1966 Lucien Parenteau
1996 Nathalie Bussi res





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	19, rang du Petit-Chenal	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	5 078 375	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Garage, remise
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière? Ajout du toit de la galerie? Perte des cheminées		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à joint pincé, bardeaux d'asphalte, vinyle		
Ornementation	Colonnes et corbeaux		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Voir données documentaires		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :
? Narcisse Parenteau, son fils Edgar, sa femme Rose-Aimée Bélisle et leur fille Monique
?
1943? Edgar Parenteau
?
2011 Monique Parenteau





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	27, rue du Pont	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	5 078 743	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Écurie, remise
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière, déclin changé		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Neutre		
Matériaux extérieurs	Tôle à joint pincé, bardeaux d'asphalte, déclin de bois		
Ornementation	N/D		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	2003 Richard De Rapp		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/D		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	28, rang du Petit-Chenal	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	5 078 384 / 5 078 387	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Écurie, remise
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Neutre		
Matériaux extérieurs	Tôle à joint pincé, tôle, vinyle		
Ornementation	Colonnes et corbeaux, balustrade en bois, frise		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		




4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural

5. AUTRES

PHOTOS



Photos tirées de Google Maps, 2025

5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :
?
? Jean-Marie Bérard et Solange Roy
?
2016 Jessica Gignac et Liliane Lefrançois





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	36, rue du Pont	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/A	
Numéro de lot	5 078 746	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Garage servait à la mécanique de façon commerciale, remise
Autre usage à travers le temps (si possible)	Commercial		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	N/D		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, déclin de bois		
Ornementation	Balustrade en bois, chambranles, fronton		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	2009 Marielle Proulx		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

au bâtiment (si applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	37, rue Principale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/A	
Numéro de lot	5 078 550	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Garage, grange
Autre usage à travers le temps (si possible)	Commercial		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	N/D		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, brique, revêtement de l'agrandissement: vinyle		
Ornementation	« Trappe » pour descendre à la cave		
Nombre d'étages	2 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	1998 Geneviève Forcier		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		


4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	53-53A, rue Principale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/A	
Numéro de lot	5 078 554	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1906	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Garage Grange et autres bâtiments en bois qui s'affaissent dans le sol
Autre usage à travers le temps <i>(si possible)</i>	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière, 1986 rénovation de la maison (perte du balcon, nouvelles chambranles, ajout de volets), cheminées retirées		
Typologie	Duplex		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à baguette, tôle à joint pincé, vinyle		
Ornementation	Volets, corbeaux		
Nombre d'étages	2 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

au bâtiment (si applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :
? Delphis Parent
?
1978 Thérèse Desrosiers





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	70, rue Principale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/A	
Numéro de lot	5 078 566 / 5 079 494	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Jumelé avec le 8, rue Monseigneur-Parenteau
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	N/D		
Typologie	Duplex		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à baguette, tôle profilée, brique		
Ornementation	Colonnes		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	2002 Francine Gélinas		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural

5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	87, rue Principale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/A	
Numéro de lot	5 078 660	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	N/D		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à joint pincé, tôle en plaque, brique		
Ornementation	Balustrade en bois et en fer forgé, boiserie des lucarnes, frise et corbeaux, volets PVC		
Nombre d'étages	2 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Voir données documentaires		
Événement, période ou phénomène relié	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

au bâtiment (<i>si applicable</i>)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

1884: avec une maison en bois & cuisine y attenant, un puit couvert et un bâtiment qui contient une écurie, une remise à foin, une remise à voitures & un hangar à grain & autres dépendances;

Propriétaires :

Philippe Beaupré ?

1883 Narcisse Beaupré

1884 Bruno Fourquin dit Léveillée (commerçant) et son père Joseph (cultivateur)

1885 Joseph Fourquin dit Léveillée

? Sophie Hébert

1891 Olivier Salvas (cultivateur) et sa femme Sophie Hébert

1891 Joseph Parent (bourgeois)

1916 Hector Parent (fromager) et sa femme Aurélia Desrosiers

leurs enfants Hector Parent, Herman Parent (wagonnier), Laurette Parent St-Germain (ménagère), Rose-Armande

Parent et son mari René Cartier (rentier)

1975 Hermann Parent, Laurette Parent St-Germain et René Cartier

1976 Hector Parent (opérateur de poinçon) et sa femme Denise Guindon

2003 Denise Guindon

2006 Claude Poulin

2011 Danielle Descheneaux



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	99, rue Principale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/A	
Numéro de lot	5 078 658	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Garage
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	N/D		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Bardeaux d'asphalte, tôle, brique		
Ornementation	Chaîne d'angle, balustrade en fer forgé, corniche, boiserie des lucarnes, pavillon sur le toit		
Nombre d'étages	2 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Daniel Rivest 2016 Caisse Desjardins Pierre-De Saurel		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/D		
Événement, période ou phénomène relié	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

au bâtiment (<i>si applicable</i>)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	104, rue Principale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/A	
Numéro de lot	5 078 702	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Garage
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à joint pincé, tôle profilée, vinyle		
Ornementation	Volets, colonnes		
Nombre d'étages	2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :
? Jacques Leblanc et Jocelyne Canuel
2014 François Lefebvre et Marie-Michèle Grenon





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	111, rue Principale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/A	
Numéro de lot	5 078 668	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Garage
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	N/D		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Bardeaux d'asphalte, tôle en plaque, brique		
Ornementation	Colonnes et corbeaux, frise		
Nombre d'étages	2 ½		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Voir données documentaires		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural

5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :
? Adelaïde Proulx
1911 Edouard Lefebvre (SANS BÂTIMENTS?) (bourgeois)
1912 Isaac St-Germain (cultivateur)
? Georges St-Germain (bourgeois), son fils Roch (journalier, cultivateur) et sa femme Thérèse Larivière
1949 Roch St-Germain
1980 Thérèse Larivière
1983 Lise Girouard
1996 François Raymond
2000 Alain Roy
2003 Denise Guy
2006 Annik Pelletier et Monique Collette
2008 Annik Pelletier et Guy Poitras
2010 Guy Poitras
2016 Jean-Daniel Turcotte





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	112, rue Centrale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	5 466 756	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Garage, remise
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	N/D		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, tôle à baguette, déclin de bois		
Ornementation	Colonnes, chambranles		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :
1993 Laurent Chapdelaine
2016 Fernand Lalancette



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	117, rue Saint-Michel	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	5 078 308	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1931	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Garage
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, déclin de bois		
Ornementation	Chambranles, colonnes		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Théroux; 1960, Colombe St-Germain		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/D		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	Construit en 1931, inauguré en 1932		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :
Théroux
1960 Colombe St-Germain





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	125, rue Principale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/A	
Numéro de lot	5 078 678	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Bureau de Poste
Autre usage à travers le temps (si possible)	Commercial		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à joint pincé, brique		
Ornementation	Jeu de brique, chaînage d'angle, revêtement de l'agrandissement: vinyle		
Nombre d'étages	2 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural

5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :
? Michel Cardin
? Maurice Cardin
? Arthur Léveillé
?
2004 Donald Lafrance et Nancy Annie Léveillée





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	130, rue Principale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/A	
Numéro de lot	5 078 708	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Magasin général / terminus (à vérifier) Restaurant Wilfrid Guillemette, Restaurant Michaud, dépanneur
Autre usage à travers le temps (si possible)	Commercial		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Bon état		
Matériaux extérieurs	Brique, tôle à joint pincé, agrandissement: vinyle, brique peinte saumon pâle		
Ornementation	Jeu de brique, couronnement, chaînage d'angle, volets, saillie: tambour		
Nombre d'étages	2 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période	N/A		


4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

ou phénomène relié au bâtiment (<i>si applicable</i>)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :
? Wilfrid Guillemette
années 1940-1950 ? Louis-Philippe Michaud
? Conrad Michaud
?
2005 Laurier Poissant
2009 Suzanne Cardin





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	162-164-166, rue Centrale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/A	
Numéro de lot	5 078 775	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1915?	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	École St-Gabriel
Autre usage à travers le temps (si possible)	Institutionnel		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Ajout d'un étage, perte des lucarnes, transformation en 3 logements (après 1959)		
Typologie	Triplex		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Bardeaux d'asphalte, brique		
Ornementation	Jeu de brique, brique peinte en rouge, disposition de la brique vis-à-vis des anciennes ouvertures		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	? École 1959 Réjean Moudou; ?		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

au bâtiment (<i>si applicable</i>)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	172, rue Centrale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/A	
Numéro de lot	5 078 768	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Garage
Autre usage à travers le temps (si possible)	Institutionnel		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à joint pincé, vinyle		
Ornementation	Volets en PVC		
Nombre d'étages	2 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	2005 Léon et Gaston Guilbault		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	175, rue Centrale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/A	
Numéro de lot	5 078 765	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Côté gauche		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à la canadienne, tôle en plaque, brique		
Ornementation	Chambranles, balustrade en bois, volets, boiserie des lucarnes, corbeaux, vitraux		
Nombre d'étages	2 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

au bâtiment (<i>si applicable</i>)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Propriétaires :
Ferdinand Mondou (Ferdinat) (maire 1910)
?
Chantal B. Blanchard
?
1977 Chantal Bilodeau





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	181, rue Centrale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/A	
Numéro de lot	5 078 747	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Remise
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Côté gauche		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à joint pincé, tôle profilée, déclin de bois		
Ornementation	Chambranles, balustrade en fer forgé		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	1978 Marc Guertin		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	206 -208, rue Centrale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/A	
Numéro de lot	5 078 775	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Remise
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Galerie changée		
Typologie	Duplex		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Mauvais état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, tôle à joint pincé, déclin de bois		
Ornementation	Colonnes, chambranles, balustrades en bois		
Nombre d'étages	2 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	2011 Gaston Guibault		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Adresse: 206-208. Maison vide, est-elle abandonnée ou entre 2 propriétaires?





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	rue du Pont	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	Calvaire Albert-Mondou	
Numéro de lot	N/D	
Données de géolocalisation	46.005884 /-72.905911	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1838	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Cité
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	N/D	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps <i>(si possible)</i>	N/A		
Usage actuel	Choisissez un élément.		
Transformations connues	Restauré (été 2017)		
Typologie	N/D		
Type architectural	N/D		
État physique <i>(2017)</i>	Très bon état		
Matériaux extérieurs	N/D		
Ornementation	N/D		
Nombre d'étages	N/D		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	N/D		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Dominique Charland (sculpteur) Famille Mondou		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	Pont	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	Pont Camille-Parenteau	
Numéro de lot	N/D	
Données de géolocalisation	46.004444 / -72.9125	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1931	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	N/D	Précision(s) :	Garage
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Choisissez un élément.		
Transformations connues	N/D		
Typologie	N/D		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Bon état		
Matériaux extérieurs	N/D		
Ornementation	N/D		
Nombre d'étages	N/D		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	N/D		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Camille Parenteau (p. 293-295 Album souvenir 1727-1990)		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural

5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Construit en 1931, inauguré en 1932





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	rue Principale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	Église Saint-Michel	
Numéro de lot	N/D	
Données de géolocalisation	46.007941 / -72.915412	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1839-1845	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Institutionnel	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Institutionnel		
Transformations connues	Voir données documentaires		
Typologie	Église catholique		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, tôle à la canadienne, crépi, pierre des champs et pierre de taille		
Ornementation	Chaînage d'angle, vitraux, sculptures, saillie: tambour à l'arrière à droite, clocher		
Nombre d'étages	N/D		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Fabrique de la paroisse de Saint-Michel		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Voir données documentaires		
Événement, période ou phénomène relié	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

au bâtiment (si applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

L'autel de l'église Saint-Gérard-Majella (démolie en 2017) se trouve dans la sacristie, ils ont aussi récupéré une cloche.

Transformations connues :

- 1880 réfection d'un élément d'architecture extérieure
- 1908 agrandissement d'un élément du lieu et construction/destruction des clochers
- 1948 réfection des clochers
- 1953 réfection des pierres de la façade, du perron et du trottoir
- 1964 réfection de la toiture et des corniches du côté nord
- 1977 réparation des corniches des clochers
- 1978 remplacement de six portes de la façade
- 1980 réparation du perron
- 1988 réparation de la façade

Personnages ou groupe historique :

- Alexis Milette (Charpentier concepteur)
- Jean-Baptiste Hébert (maçon)
- Louis-Zéphirin Gauthier (architecte 1880)
- Joseph Lefebvre (entrepreneur 1880)
- Louis Caron (architecte 1908)
- Émile Boileau (entrepreneur 1908)
- Robert Parenteau (assemblage des portes 1978)





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	136, rue Centrale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/A	
Numéro de lot	5 078 618	
Données de géolocalisation	46.004541 / -72.906153	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Garage
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	N/D		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, déclin de bois		
Ornementation	Chambranles, vitraux, saillie: pièce au-dessus de la galerie, boiserie de la galerie, vitraux de la maison?		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	1987, Marie-Andrée Villiard		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/D		
Événement, période ou phénomène relié	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

au bâtiment (si applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	137, rue Principale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	5 078 679 / 5 079 021	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Garage, maison du bedeau, salle municipale de paroisse
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, bardeaux d'amiante		
Ornementation	Colonnes et corbeaux, chambranles		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Fabrique de la paroisse de Saint-Michel		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Émile Parenteau (constructeur)		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Située sur la rue Saint-Michel et ensuite déplacée en 1923 sur ce terrain où se trouvait la salle paroissiale incendiée en 1921 (DVD photos Yamaska 2)





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	141, rue Principale	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	Presbytère Saint-Michel	
Numéro de lot	5 078 679 / 5 079 021	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1836	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Institutionnel	Précision(s) :	Garage
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Institutionnel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Presbytère Saint-Michel		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Neutre		
Matériaux extérieurs	Tôle à la canadienne, tôle à joint pincé, pierre de taille		
Ornementation	Chaînage d'angle, balustrade en fer forgé, colonnes, boiserie de la toiture		
Nombre d'étages	2 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Fabrique de la paroisse de Saint-Michel		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Une photographie de l'église Saint-Michel se trouvant au diocèse de Nicolet montrerait le presbytère alors qu'il n'avait qu'un niveau.





1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	154, rue Fagnan	
Ville ou Municipalité	Yamaska	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/A	
Numéro de lot	5 078 738	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Remise
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Côté gauche		
Typologie	Duplex		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Bon état		
Matériaux extérieurs	Brique		
Ornementation	Corniche, revêtement de l'agrandissement: déclin de bois, saillie: balcon couvert et fermé		
Nombre d'étages	2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	1981 Georgius Brouillard		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

au bâtiment (<i>si applicable</i>)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D



