

1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	517, rang Sud	
Ville ou Municipalité	Sainte-Victoire-de-Sorel	
Nom du bâtiment (si applicable)	Presbytère de Sainte-Victoire-de-Sorel	
Numéro de lot	4 130 351	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1930	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Transport, communication et services publics Centre administratif de la Municipalité
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Institutionnel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière 1978 permis pour garage		
Typologie	Presbytère		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle en plaque, tôle à la canadienne, brique		
Ornementation	Colonnes, couronnement, tôle embossée, mat		
Nombre d'étages	2 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Fabrique de la paroisse de Sainte-Victoire-de-Sorel 1991 Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel		
Intérêt patrimonial	Historique	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

au bâtiment (si applicable)	
Valeur patrimoniale	Historique

5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

PHOTOS




5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Aujourd'hui le centre administratif de la Municipalité, l'ancien presbytère de Sainte-Victoire fut érigé au même moment que les grands travaux de rénovation de l'église, soit en 1930. La partie supérieure du bâtiment se démarque par son revêtement en tôle embossée, sa fausse mansarde ainsi que ses lucarnes à arc cintrée présentes sur chacune des façades. Bien que modifié et ayant une nouvelle fonction, l'ancien presbytère participe à la création d'un ensemble communautaire au cœur du village avec l'église, l'espace vert et l'école à proximité.



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	523, rang Prescott	
Ville ou Municipalité	Sainte-Victoire-de-Sorel	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	4 130 331	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	vers 1868	

2. STATUS LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Aucun		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, déclin de bois, bardeaux de bois		
Ornementation	Balustrade en bois, chambranles		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	Remplacement des fenêtres en bois par PVC, remplacement du papier brique pour déclin et bardeaux de bois, ajout d'une porte patio et galerie à droite, perte de la cheminée		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	2012 Loraine Turcotte		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	Maison du forgeron, autres bâtiments démolis sauf la remise
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/D		
Événement, période ou phénomène relié	N/D		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

au bâtiment (si applicable)	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS




5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	556, rang Prescott	
Ville ou Municipalité	Sainte-Victoire-de-Sorel	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	6 066 589	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Il y a une trappe pour la cave
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, vinyle		
Ornementation	Chambranles		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	1980 Jean-Paul Larochelle		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS




5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	1528, chemin des Patriotes	
Ville ou Municipalité	Sainte-Victoire-de-Sorel	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	4 129 975	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Saillie : carport
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Mauvais état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, brique		
Ornementation	N/D		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	2003 Christian Proulx		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS




5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D

1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	1564, chemin des Patriotes	
Ville ou Municipalité	Sainte-Victoire-de-Sorel	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	4 129 836	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Présence d'un puit et d'une trappe pour la cave.
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à joint pincé, crépi		
Ornementation	Fronton, volets, sculpture en pierre au-dessus des fenêtres		
Nombre d'étages	2		
Altérations affectant l'authenticité	Aucune		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Historique	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Voir données documentaires		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural

5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

1904: Je donne et lègue à mon fils Joseph Antaya, cultivateur, de la paroisse de Ste. Victoire, dit district, ma part dans mes droits de communauté et autres droits et prétentions: Dans la terre où il réside actuellement et portant les numéros sept, quatre-vingt huit et quatre-vingt huit A, Nos, 7-88 et 88 A) // Mention de bâtisses y érigées seulement dans le document de 1963, mais sur les lots 7, 73, 74, 75, 58, 88, 88a et 138

Propriétaires :

? Émérentienne (Mérence) Cournoyer et son mari Paul Antaya (cultivateur)

1904 ou 1905, Joseph Antaya (fils de Paul, cultivateur)


1924 Alphonse Antaya (fils de Paul, cultivateur) et sa femme Josée Descheneaux (fondatrice de l'Union Catholique des Femmes Rurales (ensuite A.F.E.A.S.)

1963 Normand Antaya; 2011 (fils d'Alphonse, cultivateur)

Christian Lacombe et Christine St-Jean

Photo album de la paroisse p. 104 (même volume, sans crépi et galerie plus décorée)

1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	1589, chemin des Patriotes	
Ville ou Municipalité	Sainte-Victoire-de-Sorel	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	4 129 851	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Ancienne grange
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, déclin de bois, revêtement laissé au bois naturel		
Ornementation	Chambranle, corbeaux		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	Aucune		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	1990 Christian Labonté		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS




5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	1623, chemin des Patriotes	
Ville ou Municipalité	Sainte-Victoire-de-Sorel	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	4 129 648	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Cheminée pour la ventilation
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	N/D		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à joint pincé, brique		
Ornementation	Colonnes et corbeaux, boiseries des lucarnes		
Nombre d'étages	2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	2002 Daniel Lacombe		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS




5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	1673, chemin des Patriotes	
Ville ou Municipalité	Sainte-Victoire-de-Sorel	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	4 129 640	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à baguette, bardeaux d'asphalte, vinyle		
Ornementation	Chambranles, volets		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	2002 Martine Antaya 2013 Stéphane Lemieu	Précision(s) :	N/A
Intérêt patrimonial	Architectural		
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS




5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	1685, chemin des Patriotes	
Ville ou Municipalité	Sainte-Victoire-de-Sorel	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	N/D	
Données de géolocalisation	4 129 992	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Écurie
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	N/D		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle en plaque, tôle à baguette, vinyle imitation bois		
Ornementation	Colonnes et corbeaux, balustrade en bois		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	1989 Bertrand Simon		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		




4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural

5. AUTRES

PHOTOS




5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	1688, chemin des Patriotes	
Ville ou Municipalité	Sainte-Victoire-de-Sorel	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	4 129 620	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Puit
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	N/D		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Bardeaux d'asphalte, déclin de bois, lattes de bois verticales		
Ornementation	Balustrade en bois, volets, corbeaux		
Nombre d'étages	2 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	2016 Micheline Perron		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS




5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	1722, chemin des Patriotes	
Ville ou Municipalité	Sainte-Victoire-de-Sorel	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	4 129 589, 4 129 590	
Données de géolocalisation	45.962330 -73.143029	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	N/D		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Bardeaux d'asphalte, vinyle		
Ornementation	Colonnes et corbeaux, chambranles		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	1987 Denis Millette		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS

*** Notes de l'ancien inventaire de 2017 : les photos ne correspondent pas avec l'adresse ci-haut mentionnée. D'autres photos devront être prises.*


5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	1728, chemin des Patriotes	
Ville ou Municipalité	Sainte-Victoire-de-Sorel	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	4 129 587	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement du côté droit		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à baguette, tôle profilée, vinyle		
Ornementation	Chambranles, volets		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	2002 François Poulin		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	1774, chemin des Patriotes	
Ville ou Municipalité	Sainte-Victoire-de-Sorel	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	4 129 548	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1884-1885	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Puit
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement du côté droit		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, vinyle		
Ornementation	Chambranles, corbeaux		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	Revêtement en lattes de bois verticales à l'origine		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Famille Pontbriand 2001 Renée Labrecque	Précision(s) :	N/A
Intérêt patrimonial	Architectural		
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Despatis (constructeur) Famille Pontbriand (occupants depuis 1895)		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural



5. AUTRES

PHOTOS




5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	rang Sud	
Ville ou Municipalité	Sainte-Victoire-de-Sorel	
Nom du bâtiment (si applicable)	Église Sainte-Victoire	
Numéro de lot	4 130 353	
Données de géolocalisation	45.949000 -73.087824	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1850-1851	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Institutionnel	Précision(s) :	Bibliothèque dans la sacristie
Autre usage à travers le temps (si possible)	Institutionnel		
Usage actuel	Institutionnel		
Transformations connues	N/D		
Typologie	Église catholique		
Type architectural	Néo-gothique		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à joint pincé, brique		
Ornementation	Jeu de briques, clochers		
Nombre d'étages	N/D		
Altérations affectant l'authenticité	Voir données documentaires		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Fabrique de la paroisse de Sainte-Victoire-de-Sorel		
Intérêt patrimonial	Historique	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Paul Lefebvre (entrepreneur 1859)		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Historique



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

L'Église Sainte-Victoire fut construite en 1850-1851 puis fortement modifiée en 1930. On y construisit alors une nouvelle façade, deux nefs et un transept furent ajoutés, en plus des réfections de la toiture, de la voûte et du décor intérieur. Depuis quelques années, une bibliothèque fut aménagée dans une partie de la sacristie. Voisine du presbytère, cette église néo-gothique se situe en retrait des voies de circulation, laissant place à un espace vert communautaire. Pour voir l'état avant modification de l'église : <http://collections.musee-mccord.qc.ca/fr/collection/artefacts/MP-0000.1019.1/>

Altérations affectant l'authenticité :

1854 ajout du premier jubé

1859 instauration de la voûte, nouveau clocher en fer blanc

1876 ou 1877 ajout de galeries latérales

1929-1930 démolition et reconstruction du clocher et de la façade, construction du perron, rénovations intérieures et extérieures (toiture, voûte, planchers, murs)

1972 remplacement des vitres de couleur

1994 permis construction garage

1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	348, montée Sainte-Victoire	
Ville ou Municipalité	Sainte-Victoire-de-Sorel	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	4 130 365	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Mauvais état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, vinyle, déclin de bois		
Ornementation	Tôle de cheminée		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	2004 Marcel Lauzon		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/D
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/D		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural

5. AUTRES

PHOTOS




5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	422, montée Sainte-Victoire	
Ville ou Municipalité	Sainte-Victoire-de-Sorel	
Nom du bâtiment (si applicable)	Maison J. B. Dufault	
Numéro de lot	5 434 763	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	1882	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Aucun		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	Traditionnelle québécoise		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, déclin de bois		
Ornementation	Chambranles, colonnes et corbeaux, volets		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Historique	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Voir données documentaires		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Historique



5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Cette maison traditionnelle québécoise aurait été construite à la fin du XIX^e siècle. Son propriétaire de l'époque, Jean-Baptiste Dufault, est l'ancêtre des propriétaires actuels, faisant de cette famille l'unique occupante des lieux. Modifiée au niveau de son volume, elle conserve par ailleurs bon nombre de ses composantes d'origines telles que le déclin de bois, les planches cornières, les fenêtres de bois à guillotine ou à battants et leurs volets en bois. Par leur forme et leur matérialité, les petits bâtiments agricoles jumelés ont également un intérêt patrimonial et renvoient à l'activité agricole de subsistance de l'époque.

Propriétaires :

? Zothique Désory dit Lincourt (cultivateur)

1883 Alfred Désory dit Lincourt (avec dépendances) (cultivateur)

1889 Jean-Baptiste Dufault fils (sans bâtisses, avec dépendances) (cultivateur) et sa femme Victoria Lemoine


1919 Jean-Baptiste Dufault (avec maison et bâtisses) (cultivateur) et sa femme Louise Lavallée

1957 Victorin Dufault (cultivateur, homme d'affaires) et Jean-Guy Dufault (cultivateur, entrepreneur)

1985 Jean-Guy Dufault

2014 Geneviève, Marie-Hélène et Sonia Dufault (filles de Jean-Guy?)

1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	472, rang Sud	
Ville ou Municipalité	Sainte-Victoire-de-Sorel	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	4 130 420	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Neutre		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, déclin de bois		
Ornementation	Chambranles, colonnes		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	1986 Marc Girard et Louise Thiffault		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	N/A		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural

5. AUTRES

PHOTOS




5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

N/D



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	482-482A, rang Sud	
Ville ou Municipalité	Sainte-Victoire-de-Sorel	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	4 130 415	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	N/D	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	Mixte commercial et résidentiel. Salon funéraire Frédéric Bourassa et filles
Autre usage à travers le temps (si possible)	Commercial		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Plus d'un agrandissement		
Typologie	N/D		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Très bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle profilée, bardeaux d'asphalte, vinyle		
Ornementation	Volets, saillie : escalier, descente de cave		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	N/D		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Historique	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Voir données documentaires		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Historique



5. AUTRES

PHOTOS




5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

Famille Bourassa (occupants et travailleurs) :
Ovila (directeur 1935-1956)
Frédéric (directeur 1956-1979) (fils d'Ovila)
Lise (directrice depuis 1979) (fille de Frédéric)
Mario (assistant directeur 1979-1982) (fils de Frédéric)
Claudette (assistante directrice 1982-) (fils de Frédéric)



1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	493, rang Sud	
Ville ou Municipalité	Sainte-Victoire-de-Sorel	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	4 130 374	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	vers 1900	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Inventorié
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à joint pincé, déclin de bois		
Ornementation	Chambranles, colonnes et corbeaux, volets, déclin de bois		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	Nouvelle balustrade en bois		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Historique	Précision(s) :	N/A
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Voir données documentaires		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/A		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Historique

5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

La maison lucarne-pignon du rang sud se démarque principalement par ses éléments décoratifs. À l'intérieur du pignon en façade, le déclin de bois est travaillé telle une dentelle, les aisseliers posés sur les colonnes et l'auvent de la galerie sont tout en courbes et ce motif est réutilisé dans la composition de la porte moustiquaire. D'autres composantes décoratives se font plus discrètes, comme les pilastres aux coins de la maison et le revêtement de tôle des cheminées. Depuis plus de 100 ans, les seuls propriétaires de cette maison et de la terre furent les membres de la famille Péloquin.

Propriétaires :

? Paul et Marie Péloquin

1924 Marie Péloquin


? Paul Péloquin (fils de Paul et Marie), son frère Noël Péloquin (cultivateur)

? Noël Péloquin et sa femme Marie-Louise-Amanda Millette

1936 Joseph Péloquin (fils de Noël et Marie-Louise-Amanda) (cultivateur, rentier, bourgeois) et sa femme Irène Pelletier

1981 Paul Péloquin (fils de Joseph et Irène) (cultivateur)

1. IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Adresse	515, rang Sud	
Ville ou Municipalité	Sainte-Victoire-de-Sorel	
Nom du bâtiment (si applicable)	N/D	
Numéro de lot	4 130 352	
Données de géolocalisation	N/D	
Date de construction ou date approximative (par décennie)	vers 1855	

2. STATUT LÉGAL

Statut légal (si applicable)	Aucun
Règlements associés	N/D

3. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Usage original	Résidentiel	Précision(s) :	N/D
Autre usage à travers le temps (si possible)	N/A		
Usage actuel	Résidentiel		
Transformations connues	Agrandissement à l'arrière		
Typologie	Unifamiliale		
Type architectural	N/D		
État physique (2017)	Bon état		
Matériaux extérieurs	Tôle à joint pincé, déclin de bois		
Ornementation	Chambranles, volets		
Nombre d'étages	1 1/2		
Altérations affectant l'authenticité	Voir données documentaires		

4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

Propriétaire(s) d'origine	Voir données documentaires		
Intérêt patrimonial	Architectural	Précision(s) :	N/D
Personnage ou groupe historique associé au bâtiment (si applicable)	Voir données documentaires		
Événement, période ou phénomène relié au bâtiment (si applicable)	N/D		



4. CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES

<i>applicable)</i>	
Valeur patrimoniale	Architectural

5. AUTRES

PHOTOS



5. AUTRES (SUITE)

DONNÉES DOCUMENTAIRES

1906 : tenant en front ladite route, en arrière et du côté Nord-Ouest au vendeur et du côté Sud-Est, partie à Hereule Paul-Hus et partie à Pierre Lavallée et Rév. JB Beaudry, sans bâtisses __ celles existantes sur ledit terrain ici vendu, appartenant déjà au dit acquéreur. // Première maison de Sainte-Victoire? // incendie du vieux hangar en 2015

? Paul Dufault (boucher)

1906 Jean-Baptiste Chapdelaine (avec bâtisses?) (maitre forgeron)

1947 Paul-Aimé Chapdelaine (cultivateur)

1979 Famille Chapdelaine

1980 ou 1995? Yves Gravel

2002 Louis Bérubé et Roxanne Dufault

2012 Mélanie Kosko et Stéphane Légaré

Altérations affectant l'authenticité :

Remplacement des fenêtres en bois par PVC, nouvelle forme des ouvertures, perte des volets, perte des détails des chambranles, nouvelle balustrade en bois

2013 permis remplacement de 12 fenêtres en bois

2014-2016 permis agrandissement à l'arrière (rdc + étage), revêtement en bois pour les murs et tôle pour le toit

